

2022年11月14日

各 位

富山工場における小火について（第二報）

10月27日午前10時25分頃、化学品等の製造を行う当社富山工場（富山県富山市婦中町笹倉635）において、小火が発生しました。近隣住民の皆様ならびに関係者の皆様には、ご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

11月14日に消防当局への報告を行いましたので、本件に関する状況をご報告申し上げます。

（ご参考：2022年10月28日発表 第一報リリース

https://www.nissanchem.co.jp/news_release/news/n2022_10_28.pdf）

記

1. 発生場所

当社富山工場内シアヌル酸プラント第1工場

2. 発生日時

発生日時：10月27日（木）10時25分頃

焼成機の昇温中（約210℃）、焼成機の保温材より発火。直ちに従業員が初期消火を行い、同日10時30分頃鎮火。

3. 被害状況

人的被害：なし

物的被害：なし

4. 環境への影響

なし

5. 近隣への影響

なし

6. 原因

① 熱媒の漏洩による保温材への浸透

立上げ準備作業において、焼成機ジャケットへの熱媒張込時にエア抜きバルブを閉め忘れたことにより、少量の熱媒が漏洩しました。拭き取りを行いました。保温材に浸透していません。

② 熱媒の加温と酸化発熱により発火

焼成機立上げにおける熱媒の加温に加え、保温材に浸透した熱媒の酸化発熱が加わり、熱媒の発火点(390℃)を超え、発火に至ったと推定します。

7. 対策

- ① 作業チェックシートに当該バルブ閉止を追加し熱媒漏洩防止を図ります。
- ② 保温材へ熱媒が浸透していた場合は、速やかに保温材を更新します。

8. 今後の対応

再発防止のため、事故調査結果を踏まえ、対策を徹底して実行してまいります。

以上

本件に関する問い合わせ先
日産化学株式会社 経営企画部 広報室 (東京都中央区日本橋 2-5-1 日本橋高島屋三井ビルディング) TEL : 03-4463-8123 E-mail : pr_cpd@nissanchem.co.jp