

2020年6月23日

各 位

## 富山工場における火災事故について（第2報）

2020年6月12日午前4時30分頃、化学品等の製造を行う当社富山工場（富山県富山市婦中町笹倉635）において、火災事故が発生しました。近隣住民の皆様ならびに関係者の皆様には多大なご迷惑、ご心配をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます（ご参考：2020年6月12日 第1報リリース [https://www.nissanchem.co.jp/news\\_release/news/n2020\\_06\\_12\\_02.pdf](https://www.nissanchem.co.jp/news_release/news/n2020_06_12_02.pdf)）。

6月19日に消防当局への報告を行いましたので、本件に関する現時点での状況をご報告申し上げます。

### 記

#### 1. 発生場所

当社富山工場内一般倉庫

#### 2. 発生日時

発生日時：6月12日（金）4時30分頃、一般倉庫内の保管品（廃棄予定の規格外塩素系洗浄剤）から出火

鎮火日時：同日8時39分頃、公設消防により鎮火を確認

#### 3. 被害状況

人的被害：なし

物的被害：倉庫内設備（自動火災報知器、シャッター）およびフォークリフトの損傷、その他保管品（廃棄予定の塩素系殺菌消毒剤）の焼損

#### 4. 環境影響

一時的に塩素系ガスが発生いたしましたが、工場敷地外周辺で当該ガスは検知されておりません。

#### 5. 近隣影響

事故発生当日、工場周辺の小中学校4校にて、登校の遅れがありました。

#### 6. 原因・対策

原因：吸湿により発熱しやすい廃棄予定の規格外塩素系洗浄剤が、アルミ袋シール包装の不良により吸湿して温度が上昇し、その熱によって周囲の紙製ドラム等から発火したものと推定しております。

対策：当該保管の際のシール包装の確認、記録を確実にを行うとともに、速やかな廃棄処理を実施します。

7. 生産影響

特に影響はございません。

8. 今後の対応

このような事故を再発させないために、事故調査結果を踏まえ、対策を徹底して実行していきます。また、これらの内容は当社全工場にて共有し、安全活動に取り組んでまいります。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

日産化学株式会社 経営企画部 CSR・広報室  
(東京都中央区日本橋 2-5-1 日本橋高島屋三井ビルディング)

TEL:03-4463-8123

E-mail : csr\_pr@nissanchem.co.jp